

2020/2021 Africa Twin et Africa Twin Adventure Sports ES Instructions de mise à jour du système.



Cette dernière version, conçue pour la motocyclette Africa Twin et Africa Twin Adventure Sports ES 2020 / 2021, offre les améliorations suivantes : [Télécharger le manuel du logiciel](#)

- Android Auto ajouté (Assurez-vous d'utiliser le câble USB d'origine fourni avec votre téléphone lors de la connexion de votre téléphone Android à votre appareil)
- Réglage du volume du passager ajouté
- La vitesse moyenne s'affiche jusqu'à la première décimale

Ce dont vous aurez besoin

- Une clé USB, 2.0 applicable avec plus de 512 Mo de stockage.
- Un ordinateur avec une connexion Internet haute vitesse.
- Entre 30 et 60 minutes de votre temps.
- Il vous faudra brancher un chargeur de batterie à l'unité si vous n'êtes pas certain du niveau de charge de la batterie.

Formatage de la clé USB

Windows

- Insérez la clé USB dans un port USB disponible de votre ordinateur.
- Sur votre ordinateur, repérez le « **Removable Disc** » (disque amovible) pour la clé USB.
- Faites un clic droit et sélectionnez « **Format** » (formater) à partir du sous-menu.
(Remarque : Cette étape effacera tout le contenu existant se trouvant sur la clé.)
- Sélectionnez « **FAT32** » à partir du menu déroulant.
- Cliquez sur « **Start** » (démarrer), cliquez sur « **OK** » lorsque le message « **Warning** » (avertissement) s'affiche.
- Cliquez sur « **OK** » lorsque le message « **Format Complete** » (formatage terminé) s'affiche.

Mac

- Insérez la clé USB dans votre Mac. (Vous devrez peut-être utiliser un adaptateur de type C à A.)
- Sous « **Applications** » > « **Utilities** » (utilitaires), sélectionnez « **Launch Desk Utility** » (utilitaire de disque).
- Cliquez sur la clé USB dans la barre latérale de « **Disk Utility** » (utilitaire de disque).
- Dans la barre d'outils **Disk Utility** (utilitaire de disque), cliquez sur « **Erase** » (effacer).
- Saisissez un nom à donner au disque formaté.
- Cliquez sur le menu « **Format** » (formater) et choisissez « **Mac OS Extended** » (Mac OS étendu).
- Cliquez sur « **Erase** » (effacer).

Téléchargement du logiciel

- Téléchargez le logiciel sur votre clé USB. [Téléchargez le fichier ici.](#)
- Sauvegardez le fichier sur votre clé USB.
- Copiez le fichier sur votre clé USB. Ne changez pas le nom du fichier (**nom du fichier : CRF1100_v.3.10 update**)
- Retirez la clé USB de votre ordinateur.

Remarquer :

Plusieurs paramètres ne sont pas modifiés par cette mise à jour.

Effectuez cette procédure de mise à jour lorsque stationné dans un endroit sûr.

Modifiez le réglage de l'ordinateur à « show the extension of file » (afficher l'extension du fichier) avant la mise à jour.

2020/2021 Africa Twin et Africa Twin Adventure Sports ES Instructions de mise à jour du système.



MISE À JOUR DE VOTRE AFRICA TWIN

****REMARQUE :** Les écrans utilisés dans les instructions ci-dessous ne sont que des exemples.
Les numéros des versions actuelles du logiciel peuvent différer des illustrations.

1. Allumez le commutateur d'allumage

Vérifiez que la tension de la batterie est de 12,0 V ou plus sur l'écran MID. Éteignez également les fonctions telles que le chauffage des poignées, la lampe antibrouillard, etc. pour économiser la batterie.



2. Connexion de la clé USB

Insérez la clé USB contenant le programme de mise à jour sur le port USB de la moto. La mise à jour démarre automatiquement environ 10 secondes après l'insertion de la clé USB.

*L'espace du port USB est étroit, utilisez une clé USB de petite taille ou utilisez un câble d'extension USB de petite taille tel qu'indiqué sur l'illustration.



3. Vérification du statut

Accédez à l'écran System Information :

« Paramètres » > « Service » > « <Informations système > »

À partir de cet écran, vous confirmerez que la mise à jour du logiciel est en cours d'installation. Le temps requis est d'environ 7 minutes.

***IMPORTANT - Ne coupez pas le contact pendant la mise à jour. Il se peut que le MID soit corrompu et ne redémarre plus.**

*La version du logiciel avant la mise à jour est 2.60 ou 2.80.



4. Confirmation que la mise à jour est terminée

Le MID redémarre automatiquement une fois la mise à jour terminée. Débranchez la clé USB après l'apparition de l'écran du lecteur de mesure sur le MID. Reportez-vous à « Paramètres » > « Service » > « <Informations système > » puis confirmez que la « Version du logiciel » est « 3.10 ».




2020/2021 Africa Twin et Africa Twin Adventure Sports ES Instructions de mise à jour du système.



Remarques :

Une fois la mise à jour terminée, deux fichiers de confirmation seraient générés sur une clé USB. Si vous mettez à jour une autre unité en utilisant la même clé USB, vous devez supprimer ces 2 fichiers. Sinon, la mise à jour ne démarre pas même si vous branchez une clé USB à l'unité.



Procédure de suppression du fichier de confirmation

1. Branchez la clé USB à l'ordinateur
2. Accédez aux données de la clé USB
3. Supprimez les deux fichiers de confirmation
« CRF1100_v3.stale.cookie » et « CRF1100_v3.update.log »

